Almennar skýringar, sjá teikningu nr. 2.07



Grunnmynd

Snið A - A

ALMENNAR SKÝRINGAR UNDIRSTÖÐUR

Grundun:

Undirstöður hvíla á vélþjappaðri malarfyllingu.
Lagþykkt skal samsvara þjöppu, sbr. Rb (4) 102

Steinsteypa:

Steypa bending og steypuvinna skal vera í samræmi við ÍST / EN staðla.

Brotþolsflokkur:	C25
Sementsmagn:	>300 kg / m3
Vatnssementstala:	<0,6
Loftinnihald:	5-6 %
Sigmál:	<100 mm

Bendistál:

Allt bendistál skal vera K10 c/c 300 með skriðmörk 410 N/mm2 þó Lárétt járn í sökklum og veggjum gangi heil um horn og víxlleggist um skeytilengd eða tengist með vinklum sem ganga a.m.k. skeytilengd inn fyrir enda aðaljárna.



Hluti A2 1:10



Hluti A2 1:10



Hluti A3 1:10



Hluti A1 1:10

B: 10.4.2014, breytt málsetn. á bakvegg, lagnahornum og bætt við hluta A3.
A: 29.10.2013, breytt sökkulhæð í samráði við Gunnar St. Ólafsson

GStÓ ehf
Gunnar St. Ólafsson, verkfr. - Bragagötu 28 / Laugavegi 3,
101 Rvk.
gsto@simnet.is - gsm: +354 893 2680 - vinna: +354 562 8770

Frístundahús í landi Gullbringu, Svarfaðardal
Bringa, lóðarhluti C

Mkv. 1:50 Grunnmynd steyptrar plötu og lagnir

Stefán Örn Stefánsson arkitekt faí, kt. 140147- 4519
Öldugötu 30, 101 Rvík, s. 896 3864, stefan@argos.is
20. júní 2013 / 29. okt. 2013

3.01-B