04 Snið, 1:5
05 | 06

Grindarbitar og festing þeirra við veggi eru sýnd á teikningu nr. 07



09 Snið, 1:5
05 | 06

Sjá snið 04 varðandi skýringar



05 Snið, 1:5
05 | 06

Sjá snið 06 varðandi skýringar



08 Snið, 1:5
05 | 06

Sjá snið 06 varðandi skýringar



06 Snið, 1:5
05 | 06



07 Snið, 1:5
05 | 06

Sjá snið 06 varðandi skýringar



Almennar skýringar eru á teikningu nr 00

VERKFRÆÐISTOFAN BURÐUR HF
AKRASELI 31, 109 REYKJAVÍK

Nr.	Dags.	Breytingar

Hringtún 1, Dalvík

Húsgerð 1530 frá FERMCO Ltée í Canada
Burðarvirki
Veggir, snið

Teiknað:	H.H.	Dags.:	01.11.1993
Hannað:	H.H.	Mælikv.:	1:5
Verk nr.: 150.04-B		Teikning nr.:	06