



ADALHÖNNUÐUR / HÖNNUNARSÍÐI

ÚTG.	DAGS	ÚTGAFUFRILL	HANNAÐ	TEIKN.	YFRF.
B1	09.05.2017	Jóhannartekur, lagnir í potta	GG		
###					
###					
###					
###					
###					
###					
###					
###					

IS-1 Innstreymi í botni
 RS-1 Rennniðurföll
 BS-1 Botnrásarniðurföll
 SS-1 Sogristar í vegg
 MS-1 Mælivatnsstútur í vegg
 Staðsetning innstreyma og niðurfalla er ekki nákvæm á teikningu en verða á sama stöðu og eldri stútar og tengjast við sömu lagnir (lega lagna ekki þekkt)
 Allir stútar í laug hafa þéttiflans fyrir sundlaugardúk. Vöktunarrör eru opin inn úr steiptum laugarvegg
 Sjá deiliteikningar á teikningu nr. 01_2_85_001



Sundlaug Dalvíkur
 Svarfaðarbraut 34
 620 Dalvík

Sundlaugarlagnir
 Sundlaug
 Innstreymi og niðurföll, grunnmynd

TEIKNUNUMER	BLADSTÆRÐ	HANNAÐ	GG
4160-006	A1	TEIKNAD:	LGB
01_2_83_01		YFRFARAD:	HHJ
DAGS	MÆLIKVARÐI	UTGÁFA	
15.03.2017	1:50	B1	

SAMÞYKKT:
 Kennitala:

