

Gunnarsbraut 12, Dalvík, 4. áfangi

S

Lagnir

Teikningar af hreinlætiskerfi

- 21.01 Lagnir i grunn
- 21.02 Frárennslislagir 2. hæð, grunnmynd.
- 21.03 Hreinlætislagir 1. hæð, grunnmynd, tengigrind.
- 21.04 Hreinlætislagir 2. hæð, grunnmynd.
- 21.05 Hreinlætislagir, rúmmynd.

Teikningar af hitakerfi

- 22.01 Hitlagir 1. hæð, grunnmynd.
- 22.02 Hitlagir 2. hæð, grunnmynd.
- 22.03 Hitlagir, rúmmynd.

Teikningar af loftþæsikerfi

- 23.01 Grunnmynd 1. hæð.
- 23.02 Grunnmynd 2. hæð.

SÆPLAST



VERKFRÆDISTOFA SIGURDAR THORODDSEN hf.
VERKFRÆDIRÁDGJAFAR FRV
Glerárgötu 30, 600 Akureyri